

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyudi, Suyadi dan Heru Saptano (2013) Analisis Penyebab *Low Power* pada Volvo Articulated truk A40E dengan kode unit AA14, Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang, 28-34
- Mohamad Adi Saputra, Akhmad Syarief (2014) Menurunkan Frekuensi *Breakdown low power* pada unit WA500-3 Komatsu di PT Kalimantan Prima Persada Site Port Sungai putting” Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Unlam,3 (2). pp. 70-75. ISSN 2338-2236, 70-74
- M Almas Hanif, Nugroho Santoso (2019) Analisa *Engine Low Power* pada Bulldozer Caterpillar D6R XL, Universitas Gadjah mada
- Hasan Basr, Hendro Purwono, Rasma (2018) Analisa *engine low power* pada HD 785-5 Program Studi D3 Otomotif dan Alat Berat, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
- PT Acset indonusa Tbk (2019) capable mechanic course structure & function komatsu pc 200-8

POLITEKNIK SINAR MAS
BERAU COAL

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Office PT HPU site KJB



Lampiran 1. 2 Workshop PT HPU site KJB



Lampiran 1. 3 Tim mekanik PT United Tractors



Lampiran 1. 4 Kondisi *pressure* yang normal





UNITED TRACTORS

No : LUT/240/3103-F/VIII/2023

Tanjung Redeb, 16 Agustus 2023

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengajuan permohonan izin dari salah satu peserta prakerin dari Politeknik Sinar Mas Berau Coal atas kebutuhan data penunjang yang dibutuhkan guna penyusunan tugas akhir dengan detail berikut :

Nama : Ari Prasetyo
NIM : 20303011
Program Studi : D3 Perawatan Mesin
Semester : 6
Kebutuhan Data : - Data Troubleshooting excavator
- Data Unit Excavator

Dengan ini kami memberikan izin bagi siswa yang bersangkutan untuk bisa memperoleh data penunjang sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas kerjasama yang diberikan.

Hormat Kami,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maskurdi Skunda Putra', written over a blue circular stamp that reads 'PT UNITED TRACTORS Tbk'.

Maskurdi Skunda Putra
Service Department Head



SURAT KETERANGAN

Dengan ini diterangkan bahwa TA/Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ari Prasetyo
NIM : 20303011
Prodi : Perawatan Mesin
Judul : Analisa *Engine Low Power* Pada *Excavator Komatsu PC 200-8*

Berdasarkan hasil *scanning* menunjukkan tingkat plagiasi sebesar 25% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berau, 28 Juli 2023

Staf Perpustakaan,

